

Communiqué sécurité parachutes Nervures « PLUM »

Avril 2009

Un pliage usine non-conforme à notre notice de pliage nous a été signalé concernant des exemplaires de nos parachutes ultra légers.

Nous avons procédé à un double test comparatif d'ouvertures à basse vitesse qui montre que cette non-conformité n'est pas de nature à affecter la rapidité de déploiement.

Cependant, pour les « PLUM » n'ayant pas été repliés depuis leur acquisition, il est recommandé de réaliser un pliage conforme à celui de notre notice qui est aussi celui adopté lors des tests en structure des parachutes « PLUM ».

Notre atelier se tient à la disposition des propriétaires qui souhaitent faire réaliser ce repliage.

Nervures - Z.A. Point Sud - 65260 SOULOM (F) Tél 05 62 92 20 18 www.nervures.com



Pliage non conforme



Pliage Conforme